

II Montage

Épingler tout le tour.



Coudre le tour en laissant une ouverture dans le bas du tapis.

Au moment de coudre sur l'élastique, n'hésitez pas passer plusieurs fois en utilisant le bouton marche arrière de votre machine, pour être sûr que l'élastique soit bien attaché. Attention, coudre doucement pour ne pas casser l'aiguille.



Vous pouvez surfiler le tour.

