


④ Coudre le contour à 1 cm du bord. Dégarnir les 4 angles.



⑥ Sur les deux largeurs, tracer un repère à 5 cm de chaque longueur. Vous obtenez 4 repères. Réaliser deux plis sur ces repères. Pincer. La largeur du masque finalisé mesure 11 cm.



1<sup>er</sup> pli

